

GAUTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretorius

2023 m. rugpjūčio 29 d.

Nr. T19-63 (11.1)

**2023 M. LIEPOS 27 D. ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU
NR. T1-191 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ
APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ SUDARYTOS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2023-08-29 Nr. 4

Šilalė

Posėdis įvyko 2023 m. rugpjūčio 11 d. 13 - 14 val.

Komisijos pirmininkas – Tadas Sadauskis.

Komisijos sekretorė – Aušra Etminienė.

Dalyvauja komisijos nariai: Erika Gargasė, Algirdas Meiženis, Aida Budrikienė.

Nedalyvauja komisijos nariai: Edmundas Auškalnis, Rytis Aušra, Aivaras Dobilas.

Dalyvavo: Alfonsas Gerulis.

DARBOTVARKĖ: Dėl 2023 m. birželio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gauto UAB „Kvėdarsta“ prašymo „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jaunius g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

SVARSTYTA. 2023 m. birželio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gautas UAB „Kvėdarsta“ prašymas „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jaunius g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

Komisijos pirmininkas, Tadas Sadauskis, informavo komisiją, kad 2023 m. birželio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gautas UAB „Kvėdarsta“ prašymas „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamoje kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jaunius g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma, kai numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinių želdinių. Atsižvelgiant į tai 2023 m. liepos 10 d. buvo atlikta želdynų ir želdinių būklės ekspertizė.

Komisija, nuvykusi į vietą apžiūrėjo projekte numatytus šalinti medžius. Nustatyta, kad projekte nurodytų kaip kirstinų medžių piketai ir kamienų skersmenys nurodyti netiksliai. Klevas (Pk 27+49) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 55 centimetrai. Uosis (Pk 27+40) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 36 centimetrai. Beržas (Pk 27+34) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 54 centimetrai. Klevas (Pk 27+15) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 62 centimetrai. Uosis (Pk 22+48) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 69 centimetrai. Klevas (Pk 22+18) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 84 centimetrai. Beržas (Pk 21+72) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 57 centimetrai. Beržas (Pk 21+59) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 56 centimetrai. Beržas (Pk 21+34) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 53 centimetrai. Ažuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai.

Posėdžio metu rangovai informavo, kad klevas (Pk 23+93) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 90 centimetrų, trukdo projekto vykdymo darbams (medžio augimo vietoje suprojektuota nuovaža), tačiau medis (klevas – 1 vnt.) nenumatytas kaip kirstinas anksčiau minėtame projekte. Taip pat komisijos narė, Aida Budrikienė, kėlė klausimą dėl būtinybės kirsti ažuolą – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai. Komisijos nariai siūlė atsižvelgti į Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, kurioje siūloma šį medį išsaugoti kaip perspektyvų ir sveiką medį. Posėdžio metu pasiūlyta, tikslinti projektą parenkant tokius projektinius sprendinius, kad sveiki, žali medžiai (ąžuolas ir klevas) būtų išsaugoti.

Komisijos narė, Aušra Etminienė, pažymi, kad pagal galiojančius teisės aktus, norint nupjauti sveikus, žalius medžius reikalinga atlyginti medžių atkuriamąją vertę. Saugotinių medžių atkuriamoji vertė apskaičiuojama pagal 2008 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-343 patvirtintus „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ želdinių atkuriamosios vertės įkainius.

Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą ir medžių būklės ekspertizės išvadą, siūlo Savivaldybės merui išduoti leidimą medžių kirtimui rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen., atkarpoje augantiems medžiams tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę 2008 eurus.

Komisijos nariai nepritaria medžių (ąžuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai; klevas (Pk 23+93) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 90 centimetrų) kirtimui ir siūlo tikslinti projektą parenkant tokius projektinius sprendinius, kad sveiki, žali medžiai būtų išsaugoti.

NUTARTA. Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą ir medžių būklės ekspertizės išvadą, siūlo Savivaldybės merui išduoti leidimą medžių kirtimui rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen., atkarpoje augantiems medžiams tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę 2008 eurus.

Komisijos nariai nepritaria medžių (ąžuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai; klevas (Pk 23+93) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 90 centimetrų) kirtimui ir siūlo tikslinti projektą parenkant tokius projektinius sprendinius, kad sveiki, žali medžiai būtų išsaugoti. BALSAVO: Tadas Sadauskis – už, Aušra Etminienė – už, Erika Gargasė – už, Algirdas Meiženis – už, Aida Budrikienė – už.

PRIDEDAMA. Medžių būklės ekspertizės išvada. 5 lapai.

Komisijos pirmininkė

Tadas Sadauskis

Komisijos sekretorė

Aušra Etminienė

Lentelė Nr. 1.

Eil. Nr.	Rūšis	Diametras, cm	Piketas	Būklė (pagal ekspertizės išvadą)	Atkuriamoji vertė, Eur
1.	Klevas	55	(Pk 27+49)	Patenkinama	372
2.	Uosis	36	(Pk 27+40)	Patenkinama	243
3.	Beržas	54	(Pk 27+34)	Bloga. Neskaičiuojama.	-
4.	Klevas	62	(Pk 27+15)	Patenkinama	419
5.	Uosis	69	(Pk 22+48)	Bloga. Neskaičiuojama.	-
6.	Klevas	84	(Pk 22+18)	Patenkinama	567
7.	Beržas	57	(Pk 21+72)	Bloga. Neskaičiuojama.	-
8.	Beržas	56	(Pk 21+59)	Nepatenkinama	168
9.	Beržas	53	(Pk 21+34)	Patenkinama	239
Saugotinių medžių atkuriamoji vertė, Eur.					2008

Komisijos pirmininkas



Tadas Sadauskis

Komisijos sekretorė



Aušra Etminiene

Šilalės raj. savivaldybei

EKSPERTINIS MEDŽIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS

2023 07 10

Objektas:

Gatvės medžiai, augantys K. Jauniaus gatvėje, Grimzdų kaime.

Laikas:

Medžių būklės ekspertizė atlikta 2023 m. liepos mėn.

Metodika:

Ekspertinis vertinimas atliktas vadovaujantis šiais dokumentais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

(LR Aplinkos ministro 2021 09 16 D. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ
ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMAI SAUGOTINIEMS (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).

Medžių būklė įvertinta 4 balais, vadovaujantis inventorizacijos metodikos ir atkuriamosios
vertės įkainiuose nurodytais aprašymais: Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo
(atnaujinta redakcija Nr. [D1-183](#), 2020-04-01).

Būklė: 1 – gera, 2- patenkinama, 3- nepatenkinama, 4 – bloga.

Vertinimą atliko nepriklausoma želdynų ir želdinių būklės ekspertė dr. Lina Straigyte



Rezultatai

Įvertinti 11 gatvės medžių: 4 plaukuotieji beržai, 4 paprastieji klevai, 2 paprastieji uosiai ir 1 paprastas ažuolas. 7 medžių būklė patenkinama, 1-nepatenkinama, 3-bloga. Vertintų medžių išsidėstymas ir būklė:



Detalus medžių aprašymas:

Nr	Rūšis	Skersmuo, cm	Aukštis, m	Būklė, balai	Aprašymas
1	Ažuolas paprastasis	76	14	2	Genėjimo žaizdos 3 m aukštyje, lajoje yra sausų šakų.
2	Beržas plaukuotasis	53	13	2	Genėjimo žaizdos, švieži sužalojimai, sena žaizda 50 cm aukštyje.
3	Beržas plaukuotasis	56	14	3	Stambi bežievė žaizda iki 1,5 m aukščio, lajoje yra pažeistų šakų, šaknų žaizdos.
4	Beržas plaukuotasis	57	16	4	Stambios žaizdos iki 2 m h, puvinys, viršūnė džiūna, lajoje yra sausų šakų. Pavojingas.
5	Klevas paprastasis	84	19	2	Žaizda šaknies kaklelyje, randai, švieži šaknų pažeidimai.
6	Uosis paprastasis	69	16	4	Drevė pamate, tuščiaviduris iki 1 m h, centrinis puvinys 2/3skersmens, šaknų žaizdos, lajoje yra sausų šakų.
7	Klevas paprastasis	90	16	2	Drevelė 3 m aukštyje, šviežiai pažeistos šakos, šaknys.
8	Klevas paprastasis	62	12	2	Lajoje yra sausų šakų, žaizdų, liemens žaizda 0,7m aukštyje.
9	Beržas karpotasis	54	15	4	Žaizda su vidiniu puviniu iki 2 m aukščio, yra sausų šakų, stipri defoliacija.
10	Uosis paprastasis	36	14	2	Yra sausų šakų apatinėje lajos dalyje.
11	Klevas paprastasis	55	11	2	Genėjimo žaizdos.

Apibendrinimas

Vertinti 11 medžių, iš kurių 7 būklė patenkinama, 1 – nepatenkinama, 3 - bloga. Pats sveikiausias ir perspektyviausias yra paprastasis azuolas nr. 1. Jį rekomenduojame išsaugoti, nes galėtų augti, šaligatvį pravedus vingiu apie medį. Kitų patenkinamos ir nepatenkinamos būklės medžių šaknynas kelio remonto darbų metu per daug pažeistas ir neturi galimybių būti išsaugoti.

Pašalinti saugotini patenkinamos ir nepatenkinamos būklės medžiai turi būti kompensuoti atkuriamosios vertės mokesčiu. Blogos būklės medžiai šalinami nekompensuojamai, nes jie darosi pavojingi dėl stambių puvinių.

Pašalinus pakelės medžius ir įrengus šaligatvius, siūlome pakelėje iš pietvakarinės pusės pasodinti medelių, kad ateityje jų lajos suformuotų šešėlį.

Pakelės medžių pašalinimas biologinei įvairovei reikšmingo pokyčio nesukels, nes ne visi medžiai bus pašalinti.

Foto fiksacija



Pirmieji 6 medžiai, ažuolą reikėtų išsaugoti.



Nr.4 beržo liemuo su žaizdomis, puviniais



Nr. 7 – klevo šaknys, šakos pažeistos



Nr. 10-beržo ilga žaizda su vidiniu puviniu