

*Medžių ekspertizė Girvainių kaime, Dvaro g. Laukuvos seniūnijoje,
Šilalės raj.*



Parengė

RITA GOLIAKOVIENĖ

Želdynų ir želdinių nepriklausoma ekspertė

Atestato Nr. (26)-NŽE-15

Klaipėda

2024-12-19

TURINYS

1. Aiškinamasis raštas..... 1- 2 psl.
2. Želdinių būklės vertinimo lentelė..... 2 - 3 psl.
3. Želdinių fotofiksacija..... 3 - 7 psl.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Medžių ekspertizė Šilalės rajone, Girvainių kaimo Dvaro g., atlikta Šilalės rajono savivaldybės administracijos užsakymu, atsižvelgiant į AB „Kauno tiltai“ 2024-11-26 d. prašymą, leisti kirsti saugotinus želdinius, trukdančius remontuojamos gatvės atkarpoje vykdyti tvarkymo darbus. Viso numatyti šalinti 16 vnt. medžių.

Medžiai: paprastasis uosis, paprastoji eglė, vaismedžiai (slyvos), paprastasis ir uosialapis klevai auga Dvaro g. šalikelėje ir, pertvarkant kelio dangą, atsiranda arba labai arti asfalto dangos, arba formuojamų kelio šlaitelių ribose. Medžiai buvo sodinti seniai, stichiškai, neatsižvelgiant į užaugusio medžio lajos plotį ir nepaliekant tinkamo atstumo nuo kelio. Dažniausiai sodybinio sklypo ribos pakraštyje, apsisaugojimui nuo dulkių, buvo sodintos eglės. Vienoje kelio pusėje yra orinė elektros linija, todėl šalia pasodintos eglaitės (nr.7-13), paaugusios, buvo genimos ir nuo orinės elektros linijos pusės, ir apatinėje lajos dalyje iki 4,0m H. Taip nugenėtos eglaitės jau nebegali atlikti nei tinkamos taršos sulaikymo funkcijos, nei estetinio vaidmens. Augdamos tokia išretėjusia laja, eglės yra labai nestabilios, galimas ir jų išvirtimo pavojus.

Paprastasis (dvikamienis) uosis nr.1-2, nors ir turi pažeistą puvinio kamieną, kitom sąlygom dar galėtų gyvuoti, bet dabar atsiranda visai greta asfalto dangos. Kamienne matoma nemažai apgenėtų stambių šakų, laja sukelta į viršų. Pažeistos šaknys, neproporcingai išgenėta laja, atsiradę puviniai kamienne labai sutrumpina medžio amžių ir daro jį net pavojingą esamai aplinkai.

Pakelėje yra ir paliktų nupjautų medžių kelmų, kurie trukdo kelio darbams ir turėtų būti pašalinti.

Pastebima, kad kai kurie medžiai dėl neaiškių priežasčių projektuotojų buvo praleisti, nors auga toje pačioje eilėje, kaip ir trukdantys statyboms, o kai kurie yra ir ne itin geros būklės.

Pašalinus egles nr. 7-13, atsiveria labai nemalonus vaizdas į apleistų vaismedžių sodą.

IŠVADOS

- Medžių tvarkymą vykdyti, atsižvelgiant į medžių būklės vertinimo lentelėje pateiktas rekomendacijas.
- Šalinti šalia kelio kritinės būklės ar pažeistais kamienais augančius medžius, kurie projektuotojų nebuvo įtraukti į trukdančių medžių sąrašą. Gali pasitaikyti ir jaunų medelių, kurie užaugę sudarys problemas kelio tvarkytojams.
- Reiktų gyventojus informuoti apie tinkamą želdinių sodinimą, jų priežiūrą, ypač ties sklypų ribomis, kad paskui nekiltų nesusipratimų. Nereiktų leisti auginti arti kelio, po orinėm elektros linijom aukštų, neformuojamų eglių, tujų žalitvorių, sodinti aukštų medžių.

Ekspertizė atlikta remiantis Aplinkos ministerijos išleistais įstatymais želdinių tvarkymui

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS (LR Aplinkos ministro 2021 09 16 d. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. D1-343 „DĖL

ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. D1-289 (I ir II priedai)

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).

DĖL ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr. D1-193

Medžių fizinė būklė įvertinta 5 balų skale (vadovaujantis želdinių atkuriamosios vertės įkainių 2 priedu)

1– gera, 2– patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys.

ŽELDINIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS

Medžio Nr.	Augalo pavadinimas	Amžius	Aukštis m	Kamieno diametras 1,3m H cm	Fizinė būklė 1-5	Pastabos	Rekomendacijos tvarkymui
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Paprastasis uosis	~100	20-21	63	2-3	Labai iškelta laja, išgenėtos stambios skelet. šakos Yra puvinių, auga iš vieno kelmo.	Šalinti
2	Paprastasis uosis	~100	20-21	59	2-3		
Kitoje kelio pusėje, šalia orinės el. linijos auga du blogos būklės medžiai; uosis ir klevas. Juos reiktų šalinti							
3	Slyva (2 kamieniai)	40-50	7	16,18	3	Nesaugotina	Šalinti
4	Slyva	30-40	4,5	14,8	3	Nesaugotina	Šalinti
5	Kelmas						Šalinti
6	Kelmas						Šalinti
6a	Kelmas					Nepažymėtas (tarp nr.4 ir 7)	Šalinti
7	Paprastoji eglė	40-50	17	16	2	Išgenėta laja apačioje ir nuo orinės el. linijos	Šalinti
8	Paprastoji eglė	40-50	17	32	1-2	Išgenėta laja	
9	Paprastoji eglė	40-50	6	13	2	Pažeista viršūnė	
10	Paprastoji eglė	40-50	15	33	3	2,5m H šakojasi į 3 kamienus	
11	Paprastoji eglė	40-50		22	2-3	Labai išgenėta	
12	Paprastoji eglė	40-50		9	3-4	Labai išgenėta	
13	Paprastoji eglė	40-50		17	2-3	Labai išgenėta	
13a	Paprastoji eglė	~60	15-16	34	2	Nepažymėta kaip trukdanti, auga šalia stulpo	Reiktų šalinti
14	Paprastasis klevas	~70	18	44	2-3	pažeistas puvinio, bet būklė ne kritinė	Šalinti kaip trukdantį statyboms

15	Uosialapis klevas	~70	18	51	3	Invazinis, labai pažeistas puvinio	Šalinti
15a	Trapusis gluosnis	~50	12-13	38, 38		Nepažymėtas projektuotojų kaip šalintinas, bet gana pavojingas (toje pačioje kelio pusėje už nr.15)	Geriau būtų Šalinti
16	Kelmas						Šalinti

ŽELDINIŲ FOTOFIKSACIJA



Paprastasis uosis nr.1-2



Uosis 1-2 -medžio kamieno padėtis gatvės atžvilgiu



Uosio nr.1-2 laja



Slyva nr. 3



Nr.3



Slyva nr. 4



Palikti kelmai nr.5 ir nr.6



Toje pačioje eilėje paliktas jaunas klevas



Eglės nr.7-8,9,10 eilėje



Eglių eilė



Eglės nr.10 (deformuotas kamienas) Nr.10 (pažeista kamieno apačia)



Už eglių - orinė el. linija



Eglė nr.11



Eglė nr.12 be viršūnės



Eglė nr.13



Eglė nr.13a (visai šalia stulpo)



Klevai nr. 14,15 medžių eilėje



Nr.14



Klevai nr 14,15



Labai pažeistas nr. 15



Nr. 15,14



Paliktas kelmas nr. 16



